

5大特長(ペーパーライザのリビルト)

1. 3つの工法により細部まで洗淨します。



超音波洗淨器により
全体洗淨



ウエットブラストにより
ダイカスト部品を洗淨




特殊溶液により部品及び
細部を洗淨

2. ゴム類, 弁は純正新品に交換するとともに, 外装ビス類を新品に交換します。(噴射タイプはPTCヒーターを交換します。)



交換部品一覧(ゴム類+ビス)




噴射タイプはPTCヒーターを交換

3. 正規組付け治具と作業指導書により図面通りに組付けます。



工程毎の作業指導書




1次弁のレバー高さを調整

4. 気密検査を徹底的に行います。



特殊溶液に浸漬させ弁漏れ検査




検知液を使用して気密検査

5. 専用テストスタンドを使用して規定圧力にセットします。



テストスタンドで圧カセット



リビルト商品の完成